DALLA PARTE DEL MANUTENTORE

CUNY FIRE service srl

SICUREZZA ... senza INTOPPI!

L'unico FERMA ANTA a scomparsa!



... per evitare il pericolo d'inciampo





SISTEMA TRADIZIONALE

DESCRIZIONE PER CAPITOLATO



Dispositivo Ferma Anta a scomparsa per porte taglia fuoco a due battenti, realizzato in acciaio inox composto da un sistema di arresto mobile (a pavimento) e da un kit di comando (sul telaio).

KIT DI COMANDO





DESCRIZIONE DEL SISTEMA e INDICAZIONI PER LA POSA

La particolarità del ferma anta a scomparsa mod. CF 626 sta nel fatto che il tassello di battuta che deve fare da arresto per l'anta e permettere il corretto inserimento dell'asta nella boccola a pavimento è movimentato meccanicamente dal movimento dell'anta di seconda apertura. In condizione di chiusura della porta il tassello è sollevato ma quando si apre la porta il tassello si abbassa permettendo un agevole transito alle persone.

Per installare il ferma anta a scomparsa mod. 626 bisogna realizzare una carotatura del pavimento avente diametro pari a 75 mm ad una profondità pari a 35 mm, poi bisogna realizzare un taglio a pavimento avente spessore di 4 mm con una profondità di 25 mm, questo taglio serve per inserire nel pavimento una guaina in acciaio inox diametro 3,5 mm con relativo cavetto in acciaio inox che servirà per collegare il kit di comando posizionato sul telaio della porta al sistema di arresto mobile.

CUNY FIRE service s.r.l.

Via Villafalletto, 9/A - 12100 MADONNA DELL'OLMO - (CN)
Tel. 0171 413934 - Fax 0171 413935 - www.cunyfireservice.it - info@cunyfireservice.it

CUNYFIRE BREVETTO SERVICE SRL


DALLA PARTE DEL MANUTENTORE

CUNY FIRE service srl

Quando il "particolare" è fondamentale per la SICUREZZA

In occasione degli interventi di manutenzione obbligatoria sulle porte tagliafuoco emergono notevoli difficoltà al rispetto delle norme che dettano i criteri relativi alla conformità di posa degli elementi antincendio in oggetto.
Difficoltà che riscontrano innanzitutto i manutentori delle stesse, in quanto nella maggioranza dei casi vista la carenza dei controlli da parte degli enti preposti si trovano costretti ad operare ed a gestire le manutenzioni periodiche in ottemperanza al D.M. 10 marzo 1998 su delle porte non correttamente installate, o in assenza di particolari accessori che ne garantiscono il corretto funzionamento in caso d'incendio. Uno dei problemi rilevati è l'assenza del ferma anta (tartaruga, controbocchetta), che andrebbe installato al fine di gestire correttamente la chiusura delle porte tagliafuoco a due battenti.

Il ferma anta non è un optional, anzi, è un particolare fondamentale per un corretto funzionamento della porta in condizioni di uso normale garantendone la stabilità delle ante e quindi un notevole risparmio in manutenzioni straordinarie. Interventi che possono culminare addirittura con la sostituzione della porta stessa, la funzione piu' importante esercitata dal **ferma anta CF 626** la si vede in caso di incendio, infatti solo se le ante sono perfettamente allineate e lo scrocco di blocco a pavimento funziona correttamente si ottiene una compartimentazione REI tale a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone presenti nelle strutture.
Si è appurato che l'assenza del ferma anta installato a pavimento viene giustificata dal fatto che lo stesso può arrecare intralcio al passaggio e causare cadute o distorsioni alle persone sia in condizioni di normale attivita', sia in caso di evaquazione dei locali in emergenza.
Per sopperire a questi inconvenienti è stato realizzato il **dispositivo CF 626**, un "ferma anta antinfortunistico" che essendo stato regolarmente testato e provato da un istituto autorizzato, garantisce la funzionalità della porta a servizio della quale lo si installa.
Con l'adozione di questo nuovo prodotto si elimina completamente il rischio di inciampo e contemporaneamente si garantisce il funzionamento corretto della porta.



CUNY FIRE service s.r.l.
Via Villafalletto, 9/A - 12100 MADONNA DELL'OLMO - (CN)
Tel. 0171 413934 - Fax 0171 413935 - www.cunyfireservice.it - info@cunyfireservice.it